

ANEXO I

OBRA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO ACESSO A ORLA DA ILHA DO GUAJIRU , NO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

ROTA ACESSÍVEL	ITEM	DESCRÍÇÃO	ATENDIMENTO*			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS.
			SIM	NÃO nesta etapa **	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA** • NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
CALÇADAS	1	Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área de intervenção?			X				6.1	
	2	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m?			X				6.12.3.b)	
	3	As faixas livres não possuem obstáculos?			X				6.12.3.b)	
	4	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?			X				6.12.3.a)	
	5	Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?			X				6.12.1 6.12.3.c)	
	6	A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas?			X				6.12.3.b)	
	7	A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas?			X				5.2.8.2.3	
	8	A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 3%?			X				6.12.3.b)	
	9	Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?			X				ABNT NBR 16537 - 7.8.1	
	10	A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?			X				5.4.6.2	
	11	Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desniveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, inicio e término de rampas e escadas, rebaixamentos de guia nas calçadas novas ou reformadas?			X				5.4.6.3 ABNT NBR 16537 - 6.6 - 7.4	
	12	A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso com superfície regular,			X				6.3.2	



		firme, estável, não trepidante e anti derrapante, sob condição seca ou molhada?							
	13	O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desniveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?		X				6.12.4	Aces so apen as ao estacionamento do parque.
	14	Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas ou reformadas?		X				6.12.7	
	15	Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?		X				6.12.7.3 6.12.7.3.4	
	16	Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou reformadas?		X				6.12.7.3	
	17	Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?		X				6.12.7.3	
	18	Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas?		X				6.12.7.3.1	
	19	Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia?		X				6.12.7.3.5	
	20	Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?		X				8.2.2.3	
	21	Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?		X				5.6.4.3 8.2.2.1	
PASSARELAS	22	As passarelas de pedestres possuem uma das alternativas? a. rampas; b. rampas e escadas; c. rampas e elevadores; d. escadas e elevadores.		X				6.13.1	
RAMPAS E ESCADAS	23	As rampas em rota acessível possuem, no mínimo, 1,20 m de largura?		X				6.6.2.5	

24	Os patamares (intermediários, de inicio e término da rampa) possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?		X				6.6.4	
25	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?		X				6.6.2.1	
26	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?		X				6.6.2.1	
27	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?		X				6.6.2.1	
28	Em rampas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?		X				6.9.5	
29	As escadas em rota acessível possuem no mínimo 1,20 m de largura?		X				6.8.3	
30	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20m de dimensão longitudinal?		X				6.8.7	
31	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?		X				6.8.2	
32	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?		X				6.8.2	
33	Há sinalização visual aplicada nos pisos e espelhos dos degraus, contrastante com o revestimento adjacente?		X				5.4.4	
34	Em escadas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?		X				6.9.5	
35	Nas rampas e escadas há corrimãos?		X				6.9.2.1	
36	Em escadas e rampas os corrimãos são contínuos com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso e prolongamento mínimo de 0,30 m nas extremidades e recurvados nas extremidades?		X				6.9	
37	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?		X				6.9.4	
38	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?		X				6.9.4.1	

PLATAFORMAS E ELEVADORES PLATAFORMAS E ELEVADORES	39	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vanos laterais?		X					6.10	
	40	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?		X					6.10.3.2	
	41	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada no patamar ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?		X					6.10.4.2	
	42	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?		X					6.10.1	
	43	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?		X					ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	
	44	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?		X					ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	
	45	O piso da cabine contrasta com o da circulação?		X					ABNT NBR NM 313	
	46	Há sinalização com piso tátil de alerta junto à porta dos elevadores e plataformas de elevação vertical?		X					ABNT NBR 16537 - 6.9.1	
	47	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?		X					6.10.1	
	48	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?		X					ABNT NBR NM 313	
	49	A botocira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?		X					ABNT NBR NM 313	
	50	A botocira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?		X					ABNT NBR NM 313	
	51	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?		X					ABNT NBR NM 313	
	52	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?		X					ABNT NBR NM 313	
	53	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?		X					5.4.5.2	
ESTACIONAMENTO DE VÉHICULOS ESTACIONAMENTO DE	54	Há rota acessível interligando as vagas reservadas dos estacionamentos aos acessos?		X					6.2.4	
	55	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência?		X					Lei 13.146/2015	
	56	O número de vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com		X					Lei 13.146/2015	



A circular stamp with the text "COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO" around the top edge and "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBIM" around the bottom edge. In the center, it says "420" over "PREFEITO" and has a signature "CF" at the bottom.

John G. Gammie

PROJETO APROVADO

55

	dimensão máxima de 15mm?						
CORREDORES	74 Para corredores de uso comum com extensão de até 4,00 m, a largura é de, no mínimo, 0,90 m?		X			6.11.1	N/A
	75 Para corredores de uso comum com extensão de até 10,00 m, a largura é de, no mínimo, 1,20 m?		X			6.11.1	N/A
	76 Para corredores de uso comum com extensão acima de 10,00m, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?		X			6.11.1	N/A
	77 Para corredores de uso público, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?		X			6.11.1	N/A
	78 Para transposição de obstáculos com no máximo 0,40 m de extensão, a largura é de no mínimo 0,80 m?		X			6.11.1.2	N/A
	79 Para transposição de obstáculos com extensão superior a 0,40 m, a largura é de no mínimo 0,90 m?		X			6.11.1.2	
	80 As passagens possuem informação visual, associada a sinalização tática ou sonora?		X			5.4.1	
	81 Há placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rota de fuga?		X			5.2.8.1	
	82 Esta sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoas em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?		X			5.2.8.1	
ROTA DE FUGA	83 Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergência e elevadores de emergência há área de resgate com no mínimo um M.R. (0,80X1,20m) por pavimento e um para cada escada e elevador de emergência?		X			6.4.4	
	84 As rotas de fuga e as saídas de emergência estão sinalizadas, com informações visuais, sonoras e táticas?		X			5.5.1	
RAMPAS E ESCADAS	85 As rampas possuem largura mínima de 1,50 m? Sendo o mínimo admissível de 1,20m (indicadas no projeto como as pertencentes à rota necessável)		X			6.6.2.5	
	86 As escadas possuem largura mínima de 1,20m? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota necessável)		X			6.8.3	
	87 Há guarda-corpos e guias de balizamento em rampas e escadas; na ausência de paredes laterais? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota necessável)		X			6.6.3 6.9.5	
	88 Há corrimãos em escadas e rampas? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota necessável)		X			6.9.2.1	



RAMPAS E ESCADAS	89	Os corrimões são continuos, com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, em ambos os lados, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso, prolongamento mínimo de 0,30 m e recuados nas extremidades?		X				6.9.2.1; 4.6.5	
	90	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?		X				6.9.4	
	91	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário o patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?		X				6.9.4.1	
	92	Os patamares (intermediários, de inicio e término) das rampas possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?		X				6.6.2 6.6.4	
	93	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos), com dimensão longitudinal de 1,20 m?		X				6.8.7 6.8.8	
	94	Os patamares de mudança de direção em rampas e escadas possuem o comprimento igual à largura das mesmas?		X				6.6.4; 6.8.3	
	95	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?		X				6.6.2.1	
	96	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?		X				6.6.2.1	
	97	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?		X				6.6.2.1	
	98	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?		X				6.8.2	
PLATAFORMAS E ELEVADORES	99	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?		X				6.8.2	
	100	O primeiro e o último degrau de um lance de escada distam 0,30m da circulação adjacente?		X				6.8.4	
	101	As escadas que interligam os pavimentos, possuem sinalização tátil, visual e/ou sonora?		X				5.5.1.3	
	102	Há sinalização visual de degraus isolados?		X				5.4.4	
	103	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem viés internos?		X				6.10.3.1	
	104	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?		X				6.10.3.2	
	105	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos		X				6.10.4.2	

52

	106	पतामares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?		X					
	107	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?		X				6.10.1	
	108	Os elevadores possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?		X				ABNT NBR NM 313	
	109	Em elevadores as portas, quando abertas, possuem vão livre mínimo de 0,80 m x 2,10 m?		X				6.11.2.4	
	110	O piso da cabine contrasta com o da circulação?		X				ABNT NBR NM 313	
	111	Possui sinalização com piso tátil de alerta e visual junto ao equipamento? (exceto plataforma de elevação inclinada)		X				6.10.1; 6.10.4.4	
	112	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?		X				6.10.1	
	113	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sons sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?		X				ABNT NBR NM 313	
	114	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?		X				ABNT NBR NM 313	
	115	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?		X				ABNT NBR NM 313	
PLATAFORMAS E ELEVADORES	116	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?		X				ABNT NBR NM 313	
	117	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?		X				ABNT NBR NM 313	
	118	O número do pavimento está localizado nos balentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?		X				5.4.5.2	
PORTAS E JANELAS	119	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?		X				6.11.2.4	
	120	Nos locais de prática esportivas, as portas têm largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?		X				6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	
	121	Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos um deles possui vão livre de 0,80 m de largura?		X				6.11.2.4	
	122	Se houver portas em sequência, há espaço entre elas (abertas) de, no mínimo, 1,50 m de diâmetro e 0,60 m ao lado da mancata?		X				6.11.2	
	123	A área de varredura das portas não interfere nas áreas de manobra, na dimensão mínima dos patamares e no fluxo principal de circulação?		X				6.6.4.1; 6.8.8; 6.11.2.1	
	124	Se abertura de porta é no sentido do deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espaço		X				6.11.2.2	

GERAL	frontal de 1,2 m ou acionamento automático?							
	Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,60 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,5m ou acionamento automático?		X				6.11.2.2; 6.11.2.3	
	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		X				5.4.1	
	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?		X				5.4.1	
	As maçanetas das portas são do tipo alavancas e estão instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do piso?		X				6.11.2.6	
	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?		X				6.11.3	
	As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0,60 m e 1,20 m do piso?		X				6.11.3	
PORTAS	Existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?		X				7.4.3	
	As superfícies de piso dos sanitários acessíveis não possuem desniveis e possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante, e antiderrapante, estando secas ou molhadas?		X				6.3.2 6.3.4	
	Há no mínimo 5% do total de cada pega sanitária, com no mínimo uma, para cada sexo em cada pavimento, onde há sanitários?		X				7.4.3	
	O sanitário acessível ou boxe sanitário acessível possui circulação livre para giro de 360º (diâmetro 1,50 m)?		X				7.5.a)	
	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavancas, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?		X				5.6.4.1	
	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?		X				4.6.9	
	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?		X				6.11.2.4	
	Em caso de porta de eixo vertical, a abertura é para o lado externo do sanitário ou boxe?		X				7.5.f)	
	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?		X				6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	

BACIA SANITÁRIA	139	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?		X				6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5	
	140	Há sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		X				5.4.1	
	141	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?		X				5.4.1	
LAVATÓRIO	142	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?		X				7.5	
	143	A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em o assento (46 cm de altura com assento)?		X				7.7.2.1	
	144	A bacia NÃO possui abertura frontal?		X				7.7.2.1	
	145	Há barras de apoio com comprimento mínimo de 0,80 m, fixadas horizontalmente nas paredes de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado e uma barra vertical de, no mínimo 0,70m, a 0,10m acima da barra horizontal e a 0,30m da borda frontal da bacia?		X				7.7.2.2 Figuras 103 e 104	
	146	O acionamento da válvula de descarga está a no máximo 1,00 m do piso?		X				7.7.3.1	
	147	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 0,89 m?		X				7.7.2.3.3	
	148	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?		X				7.7.3.2	
	149	O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa, com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e 0,80m e distante 0,30 m do piso?		X				7.5.d) Figura 98	
LAVATÓRIO	150	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?		X				7.10.3	
	151	Há barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a, no máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no caso de barra vertical com, no mínimo, 0,40m de comprimento, a 0,90m do piso?		X				7.8.1 Figuras 113 e 114	
	152	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?		X				7.8.2	

MISTÓRIO	153	Existe área de aproximação frontal para Pessoas com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoas em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?		X				7.10.4	
	154	Para os mistórios suspensos, a altura da borda frontal é de 0,60 m a 0,65 m?		X				7.10.4.3	
	155	Acionamento da descarga é do tipo alavanca ou automática e possui altura de 1,00 m do piso?		X				7.10.4.3	
	156	O mistório possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?		X				7.10.4.3	
ACESSÓRIOS	157	Se existir ducha higiênica, está instalada de 0,45 a 1,20 do piso e distante de 0,25 a 0,43m da borda lateral da bacia?		X				7.5. m) Figura 14	
	158	O espelho, quando instalado em parede sem pias, possui borda inferior a, no máximo, 0,50 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?		X				7.11.1	
	159	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, possui borda inferior a, no máximo, a 0,90 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?		X				7.11.1	
	160	A papeleira embutida está em altura mínima de 0,55 m (eixo) do piso e dista 0,20 m da borda frontal da bacia?		X				7.11.2	
	161	A papeleira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?		X				7.11.2	
	162	Os acessórios (papeleira, cabide e porta-objetos) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?		X				7.11.3 7.11.4	
	163	As dimensões mínimas do boxe de chuveiro são de 0,90 m x 0,95 m?		X				7.12.1.2	
BOXE DE CHUVEIRO	164	Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto?		X				7.12.1.1	
	165	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco?		X				7.12.2 Figura 126	
	166	Há banco instalado na parede lateral ao chuveiro, com dimensões mínimas de 0,70 m x 0,45 m, e altura de 0,46 m do piso acabado?		X				7.12.3 Figura 126.b)	
	167	No boxe há barra de apoio de 90° na parede lateral ao banco e barra vertical na parede de fixação do banco?		X				7.12.3 Figura 126.a)	
	168	O piso do boxe de chuveiro é antiderrepente, está nivelado com o piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da área de manobra e transferência?		X				7.12.4	

PROJETO APROVADO

[Signature]
MÁRCIA LIMA
Técnica de Higiene Pública
Fone: (85) 3222-1000



61

BANHEIRA	169	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) interna à banheira?		X					7.13.2 Figuras 127 e 128	
	170	A banheira possui altura máxima de 0,46 m?		X					7.13.2.1	
	171	O acionamento da banheira do comando deve estar a uma altura de 0,80 m do piso acabado?		X					7.13.2.3	
	172	A banheira possui duas barras de apoio horizontais na parede frontal e uma vertical na parede lateral?		X					7.13.2.4 Figura 129	
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	173	Os vestiários acessíveis estão localizados em rotas acessíveis?		X					7.3.1	
	174	Existe vestiário acessível com entrada independente?							7.4.2	
	175	As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?		X					7.12.4	
	176	Há, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível, com no mínimo uma, consideradas separadamente, se houver divisão por sexo?		X					7.4.5	
	177	Há sinalização de emergência?		X					7.4.2.2	
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	178	Os vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?		X					5.6.4.1	
	179	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?		X					4.6.9	
	180	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?		X					5.4.1	
	181	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?		X					6.11.2.4	
	182	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?		X					6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5	
CABINAS	183	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinadas a praticantes?		X					6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	
	184	As cabinas individuais acessíveis possuem superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?		X					7.14.1	
	185	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas com comprimento mínimo de 0,80 m,		X					7.14.1	

BANCOS	186	instaladas na cabeciera a 0,30 m da lateral e na lateral a 0,50 m da cabeciera, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?		X			7.14.1; 10.11.1	
	187	A porta da cabina, quando aberta, possui v�o livre com largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de pratica esportiva, com abertura para o lado extremo da cabina?		X			7.5.f) Figura 84	
ARMÁRIOS	188	O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e a borda superior a, no m�nimo, 1,80 m do piso?		X			7.14.1	
	189	Os bancos para vesti�rios possuem encosto e profundidade m�nima de 0,45 m, largura m�nima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaco livre inferior com 0,30 m de profundidade?		X			7.14.2	
ACESSÓRIOS	190	Os bancos possuem ´rea de transfer�cia lateral com dimensões m�nimas de 0,80 x 1,20 m?		X			7.14.2 Figura 131	
	191	A altura de utiliz�ao dos arm�rios est� entre 0,40 m e 1,20m do piso acabado?		X			7.14.3	
MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	192	A altura de fixa�o dos puxadores dos arm�rios est� entre 0,40 m e 1,20 m?		X			7.14.3	
	193	As prateleiras possuem profundidade que variam entre 0,25 e 0,43, a depender da altura de cada prateleira, conforme figura 14 da NBR 9050?		X			7.14.3 4.6.2 Figura 14	
	194	As proje�o de abertura das portas dos arm�rios permite ´rea de circula�o m�nima de 0,90 m?		X			7.14.3	
	195	Os cabides e porta-objetos est�o a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m?		X			7.14.5	
	196	O porta-objetos possui profundidade m�xima de 0,25 m?		X			7.14.5	
	197	O mobili�rio urbano est� localizado junto a uma rota acessivel e fora da faixa livre para circula�o de pedestre?		X			4.3.3 8.1	
	198	Os assentos p�blicos possuem altura e profundidade entre 0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com �ngulo entre 100° e 110°?		X			8.9.1	
	199	Em locais de atendimento ao p�blico, existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com os s�mbolos de gestante, pessoa com crian�a de colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoas com mobilidade reduzida?		X			5.3.2 Figuras 31 e 32; 5.3.5.1 Figuras 35 a 39	

	200	Em locais de atendimento ao público, existe assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um)?		X				10.19	
	201	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?		X				4.7	
	202	O mobiliário não interrompe a livre passagem, nos espaços de circulação das rotas acessíveis?		X				4.3.3	
	203	Há M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da faixa para circulação de pedestres?		X				8.9.3	
	204	A circulação entre os móveis ou passageiros internos é, no mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?		X				4.3	
	205	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?		X				9.3.1.3	
	206	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?		X				9.3.1.4	
TRANSPORTE	207	Em pontos de embarque e desembarque de transporte público, se houver assentos fixos e/ou apoios isquiatícos, há também espaço para P.C.R com dimensões de 0,80 m x 1,20 m?		X				8.2.1.2	
	208	Há sinalização informativa sobre as linhas disponíveis nos pontos de ônibus, dos tipos visual e sonora?		X				8.2.1.3 5.2.7	
TELEFONES	209	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, há pelo menos um telefone que transmite mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?		X				8.3.2	N/A
	210	Pelo menos um telefone de cada conjunto assegura dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso, devidamente sinalizado?		X				8.3.1 8.1	N/A
	211	Caso exista cabina telefônica, pelo menos uma é acessível e possui dimensões que garantem um M.R (0,80 m x 1,20 m) com aproximação frontal?		X				8.4.2	N/A
	212	O telefone da cabina acessível está instalado suspenso, na parede oposta à entrada?		X				8.4.2	N/A
	213	Em frente à cabina há espaço para rotação de 180° de cadeira de rodas (1,50 x 1,20 m)?		X				8.4.2	N/A

BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES	VEGETAÇÃO	214	Se houver áreas dunantes de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no máximo 15 mm?		X				8.8.3	N/A
		215	O balcão de atendimento e/ou informações está facilmente identificável e localizado em rota acessível?		X				9.2.1.1	
		216	Os balcões de atendimento e/ou informações garantem um M.R. frontal?		X				9.2.1.2	
		217	Há circulação adjacente aos balcões que permita giro de 180° (1,20 x 1,50 m) de cadeira de rodas?		X				9.2.1.2	
		218	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?		X				9.2.1.4	
		219	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?		X				9.2.3.4	
		220	Balcão de atendimento ou de informação possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?		X				9.2.1.5 9.2.3.5	
		221	Os balcões possuem o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?		X				5.3.2.2	
	AUTO-ATENDIMENTO	222	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autotendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?		X				9.4.3.2	N/A
		223	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação (frontal e alcance visual frontal ou lateral) de pessoas em cadeira de rodas?		X				9.4.3.4	N/A
		224	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?		X				9.4.3.5	N/A
		225	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táticas em posição visível, conforme Seção 5?		X				9.4.3.8	N/A
		226	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?		X				5.1.3	N/A
BEBEDOUROS		227	Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas diferentes de boca: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?		X				8.5.1.2	N/A

228	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?			X					8.5.1.3	N/A
229	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?			X					8.5.1.3	N/A
230	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso?			X					8.5.2	N/A
231	Os outros modelos (garrafinha, filtro, etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?			X					8.5.2	N/A
232	Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?			X					8.5.2	N/A

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia)

** Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade

*** A Mandatária verificará somente os itens inscritos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.

N/A - Não se aplica; s-sim; n-não



iv. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇO PÚBLICOS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - CE

OBRA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO ACESSO A ORLA DA ILHA DO GUIAJIRU , NO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE.

PERÍODO DE EXECUÇÃO 2 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.255,42	100,00%	0,00%	100,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 34.885,00	25,00%	25,00%	50,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 599.841,27	60,00%	40,00%	100,00%
4.0	DRENAGEM	R\$ 147.446,97	0,00%	40,00%	40,00%
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 8.175,31	0,00%	100,00%	100,00%
6.0	LIMPEZA	R\$ 8.379,30	0,00%	100,00%	100,00%
PORCENTAGEM		100,00%	46,44%	40,37%	86,81%
TOTAL GERAL		802.983,27	372.881,43	324.191,16	697.072,59

628



v. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Charles Góes
ESTADOS PROJETOS
Itarema São Góes Barros
Santana do Livramento

30

Re 60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇO PÚBLICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - CE

OBRÁ PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO ACESSO A ORLA DA ILHA DO GUAIJIRU , NO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE

LOCALIDADE ITAREMA/CE

TRECHO 850,00 METROS

BDI 23,52%

TABELAS REFERÊNCIAS SINAPI ABRIL/2021 / SEINFRA 27 ---- DATA BASE: ABRIL / 2021

PT: 1067409-35

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO PARCIAL	PREÇO TOTAL
1.0			SERVICOS PRELIMINARES						R\$ 4.255,42
			PREPARAÇÃO DA VIA						
1.1	SEINFRA	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA	m²	6,00	R\$ 154,65	R\$ 191,02	R\$ 1.146,12	
			LOCAÇÃO DA OBRA						
1.2	SINAPI	98064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m²	5.270,00	R\$ 0,48	R\$ 0,59	R\$ 3.109,30	
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 34.885,00
2.1	PROPRIA	Comp. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ENCARGOS (73,24%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	R\$ 282,42	R\$ 348,85	R\$ 34.885,00	
3.0			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 599.841,27
			REGULARIZAÇÃO						
3.1	SEINFRA	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	2.354,65	R\$ 91,33	R\$ 112,81	R\$ 265.628,07	
3.2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	m³	5.270,00	R\$ 1,68	R\$ 2,08	R\$ 10.961,60	
			PAVIMENTAÇÃO						
3.2	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	m	4.760,00	R\$ 54,98	R\$ 67,91	R\$ 323.251,60	
4.0			DRENAGEM						R\$ 147.446,97
			DRENAGEM SUPERFICIAL						
4.1	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	m	1.661,00	R\$ 39,41	R\$ 48,68	R\$ 80.857,48	
4.2	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	m	1.661,00	R\$ 32,46	R\$ 40,09	R\$ 66.589,49	
5.0			SINALIZAÇÃO						R\$ 8.175,31
5.1	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	255,00	R\$ 15,28	R\$ 18,85	R\$ 4.806,75	
5.2	SEINFRA	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	m²	19,70	R\$ 26,34	R\$ 32,54	R\$ 641,04	
5.3	SEINFRA	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	m²	3,28	R\$ 873,22	R\$ 831,56	R\$ 2.727,52	
6.0			LIMPEZA						R\$ 8.379,30
6.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	5.270,00	R\$ 1,29	R\$ 1,59	R\$ 8.379,30	
			TOTAL (R\$)						R\$ 802.983,27

IMPORTA O ORÇAMENTO O VALOR DE SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Charles do Gláucio
TÉCNICO DE PROJETO
Charles do Gláucio Queiroz Ferreira
E-mail: CQF@GMAIL.COM

KH



vi. MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

[Signature]
JOTA BARROS PROJETOS
Conselho Permanente de Licitação
Município de Itarema - CE

[Signature]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇO PÚBLICOS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - CE
OBRA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO ACESSO A ORLA DA ILHA DO GUAIJIRU . NO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE.
ITAREMA - CEARÁ

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

CÓDIGO	SÉRVICOS	COMPRA	VALORES	UNIDADES	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.1 EXECUÇÃO PELA UNIDADE EXECUTORA							
PREPARAÇÃO DA VIA							
5213424	PLACA PADRÃO DE OBRA				Comprimento x Largura	x	
			3,00 x 2,00				6,00 m²
60064	LOCAÇÃO DA OBRA				Comprimento x Largura	x	
	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		850,00 x 6,20				5270,00 m²
1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
3.1 PAVIMENTAÇÃO							
REGULARIZAÇÃO							
C0328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO		Conforme quadro de cubação			= Total	
			2354,85			= 2354,85	m³
					Total	=	2354,85 m³
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO		comprimento x largura			= Total	
		850,00 x 6,20			= 5270,00	m³	
					Total	=	5270,00 m³
PAVIMENTAÇÃO							
92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM		comprimento x largura			= Total	
		850,00 x 5,60			= 4780,00	m³	
					Total	=	4780,00 m³
1.3 DRENAGEM							
DRENAZEM SUPERFICIAL							
94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X		comprimento (m)	x	lados	- desconto de acento nas	= Volume
		850,00	x	2,00		= 39,00	= 1.861,00 m
					Total	= 1.861,00	m
94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA		comprimento (m)	x	lados	- desconto de acento nas	= Volume
		850,00	x	2,00		= 39,00	= 1.861,00 m
					Total	= 1.861,00	m
5.0 SINALIZAÇÃO							
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO		larg. comp.	(p/velocidade menor que 80 km)	x Quantidade	= Área	
		850,00	0,10	x 3,00	= 255,00	m²	
				Total	= 255,00	m²	
C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA		Setas	Área	x Quantidade	= Área	
		1,97	x 10,00	= 19,70	m²		
				Total	= 19,70	m²	
C3353	PLAICA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO		Regulamentação(0,70x0,70m)	Área	x Quantidade	= Área	
		0,70	x 2,00	= 1,40	m²		
		Advertência(0,70x0,70m)	x 2,00	= 1,40	m²		
		Marco quilométrico(0,60x0,80m)	x 1,00	= 0,48	m²		
				Total	= 3,28	m²	
6.0 LIMPEZA							
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		comp.	larg.	x Quantidade	= Área	
		850,00	6,20	x 1,00	= 5270,00	m²	

Cláudia Góes
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE
Cláudia Góes (Assinatura Falsa)
09/06/2017

22



vii. QUADRO DE CUBAÇÃO

Cláudia Góes
2020/2021 - ANEXO 153
Órgão: Sec. Qualidade Urbana
Data: 06/07/2021

32

✓
23



VOLUME TOTAL

Estaca	Área de ^a Corte (m ²)	Área de ^a Aterro (m ²)	Volume	Volume	Volum.	Volum	
			de ^a Corte (m ³)	de ^a Aterro (m ³)	Corte ^a (m ³)	Aterro ^a (m ³)	Acum. (m ³)
0+0,00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1+0,00	0.00	4.45	0.00	67.23	0.00	67.23	-67.23
2+0,00	0.00	2.22	0.00	64.19	0.00	131.42	-131.42
3+0,00	0.00	2.47	0.00	46.85	0.00	178.27	-178.27
4+0,00	0.00	2.71	0.00	51.76	0.00	230.03	-230.03
5+0,00	0.00	2.96	0.00	56.67	0.00	286.69	-286.69
6+0,00	0.00	3.19	0.00	61.50	0.00	348.19	-348.19
7+0,00	0.00	3.42	0.00	66.11	0.00	414.30	-414.30
8+0,00	0.00	3.75	0.00	71.67	0.00	485.97	-485.97
9+0,00	0.00	4.04	0.00	77.87	0.00	563.84	-563.84
10+0,00	0.00	4.20	0.00	82.37	0.00	646.21	-646.21
11+0,00	0.00	4.02	0.00	82.20	0.00	728.41	-728.41
12+0,00	0.00	3.78	0.00	78.02	0.00	806.42	-806.42
13+0,00	0.00	3.21	0.00	69.97	0.00	876.39	-876.39
14+0,00	0.00	2.25	0.00	54.64	0.00	931.04	-931.04
15+0,00	0.00	2.44	0.00	46.95	0.00	977.99	-977.99
16+0,00	0.00	2.64	0.00	50.82	0.00	1028.81	-1028.81
17+0,00	0.00	3.00	0.00	56.38	0.00	1085.19	-1085.19
18+0,00	0.00	3.76	0.00	67.63	0.00	1152.82	-1152.82
19+0,00	0.00	3.20	0.00	69.71	0.00	1222.53	-1222.53
20+0,00	0.00	2.97	0.00	61.67	0.00	1284.20	-1284.20
21+0,00	0.00	2.81	0.00	57.77	0.00	1341.96	-1341.96
22+0,00	0.00	2.49	0.00	54.29	0.00	1396.26	-1396.26
23+0,00	0.00	3.22	0.00	58.14	0.00	1454.39	-1454.39
24+0,00	0.00	2.87	0.00	60.92	0.00	1515.31	-1515.31
25+0,00	0.00	2.50	0.00	53.74	0.00	1569.05	-1569.05
26+0,00	0.00	2.58	0.00	50.85	0.00	1619.89	-1619.89
27+0,00	0.00	2.48	0.00	50.64	0.00	1670.53	-1670.53
28+0,00	0.00	2.37	0.00	48.46	0.00	1719.00	-1719.00
29+0,00	0.00	2.26	0.00	46.24	0.00	1765.24	-1765.24
30+0,00	0.00	2.14	0.00	43.98	0.00	1809.22	-1809.22
31+0,00	0.00	1.97	0.00	41.10	0.00	1850.32	-1850.32
32+0,00	0.00	2.16	0.00	41.31	0.00	1891.63	-1891.63
33+0,00	0.00	2.32	0.00	44.89	0.00	1936.52	-1936.52
34+0,00	0.00	2.22	0.00	45.41	0.00	1981.92	-1981.92
35+0,00	0.00	2.10	0.00	43.18	0.00	2025.10	-2025.10
36+0,00	0.00	1.99	0.00	40.88	0.00	2065.98	-2065.98
37+0,00	0.00	2.32	0.00	43.11	0.00	2109.08	-2109.08
38+0,00	0.00	2.22	0.00	45.44	0.00	2154.52	-2154.52
39+0,00	0.00	2.18	0.00	44.00	0.00	2198.52	-2198.52
40+0,00	0.00	2.19	0.00	43.70	0.00	2242.22	-2242.22
41+0,00	0.00	2.38	0.00	45.68	0.00	2287.90	-2287.90
42+0,00	0.00	2.20	0.00	45.74	0.00	2333.63	-2333.63
42+10,00	0.00	1.96	0.00	21.01	0.00	2354.65	-2354.65

21



viii. COMPOSIÇÃO DE PREÇO NÃO TABELADO



ix. COMPOSIÇÕES DE BDI



VERSÃO 9 - 27/07/2020

PREENCHER OS CAMPOS EM AMARELO

A senha para desproteger a planilha é o nº 1. Vá em (Ferramentas/ Proteger) ou (Revisão/Proteger Planilha)

17/05/2021

Prefeitura Municipal de ITAREMA -

Pavimentação em Bloco intertravado - Município de ITAREMA - CE

ESCOLHA

Construção de Rodovias e Ferrovias

Enquadram-se:

// A construção e recuperação de autoestradas, rodovias e ou

<http://www.dnit.gov.br/custos-e-pag>

DNIT: Despesas Financeiras variam com a S

$$DF = [(1 - SELIC) / 100] + 1$$

1 Declarações de responsabilidade do ORÇAMENTISTA

1.1 Fórmula de cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{1 - I} - 1$$

A fórmula do BDI e os valores de referência de suas parcelas constam no Acórdão 2.622/2013 – Plenário.

BDI SEM DESONERAÇÃO	23,52%
---------------------	--------

Este percentual está na faixa de Referência do BDI.

O Orçamento é Desonerado?	NÃO
O BDI ADOTADO é:	23,52%

PARCELAS DO BDI		
COD	DESCRÍÇÃO	%
AC	Administração central	4,67%
S + G	Seguro e garantia	0,74%
R	Risco	0,97%
DF	Despesas financeiras	1,02%
L	Lucro	7,30%
I	Impostos	6,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%

O Memorando-Circular 1651/2018/DIREX/SEDE do DNIT trata do cálculo das despesas financeiras com base na taxa SELIC. Ele foi aplicado?

NÃO

1.2 Declaração referente ao SINAPI

Os valores dos serviços com itens que possuem a legenda "AS" (ou seja, que possuem custos referentes a São Paulo) são adequados ao empreendimento em questão.

1.3 Os serviços orçados são suficientes para a execução do objeto, inclusive:

SIM Foi orçado mobilização e/ou desmobilização.

SIM Foi orçado administração local.

SIM Foi orçado canteiro de obras.

Responsável Técnico pelo Orçamento

CLÁUDIO JOSÉ QUEIROZ BARROS

RNP: 060433694-2

Tabela 2	
Construção de Rodovias e Ferrovias	
Parcela do BDI	1 Quartil
Administração Central	3,80%
Seguro e Garantia	0,32%
Risco	0,50%
Despesas Financeiras	1,02%
Lucro	6,64%
PIS, COFINS e ISSQN	CONF

Op.	SIM
Referenciais de BDI conforme o Tipo de Obra	
Contrato	1 Quartil
	19,60%

AP
28



2 Declarações de responsabilidade do TOMADOR

2.1 Declaração informativa referente ao ISS

- A alíquota de ISS prevista no Código Tributário Municipal, para o tipo de intervenção em tela é de:
- A base de cálculo sobre a qual incide a referida alíquota equivale ao seguinte percentual do valor da obra, em virtude da exclusão dos valores referentes aos materiais não produzidos em canteiro:
- A alíquota efetiva de ISS a ser utilizada no BDI é:

5,00%
60,00%
3,00%

2.2 Declaração referente ao Tipo de Orçamento

O Orçamento NÃO Desonerado é mais adequado para a Administração Pública que o Desonerado.

2.3 Declaração referente ao Regime de Execução

O regime de execução da obra em tela será:

EPG - EMPREITADA PREÇO GLOBAL

Op.

EMPREITADA
PREÇO

2.4 Declaração referente à Data Base do Orçamento

A data base do orçamento é

abr/21

2.5 Ratificamos o BDI adotado: 23,52%. Este percentual está na faixa de Referência do BDI.

2.6 O empreendimento atende ao objetivos do Programa e possuirá funcionalidade imediata.

Prefeito: Elizeu Charles Monteiro

Prefeitura Municipal de Itarema/CE

29



X. ENCARGOS SOCIAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO ACESSO A ORLA DA ILHA DO GUAJIRU - PT 1067409-35
ITAREMA - CEARÁ



ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SINAPI-CE

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018

CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	COM DESONERACAO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	%	MENSALISTA	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,84%	Não Incide	17,84%	Não Incide
B2	Feriados	3,71%	Não Incide	3,71%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não Incide	1,55%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,41%	16,46%	44,41%	16,46%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%
C	Total	14,73%	11,38%	14,73%	11,38%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%
D	Total	7,91%	3,12%	16,82%	6,43%
TOTAL(A+B+C+D)		83,85%	47,76%	112,76%	71,07%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
MENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO ACESSO A ORLA DA ILHA DO GUAJIRU - PT 106
ITAREMA - CEARÁ



ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SEINFRA-CE




CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	%	MENSALISTA	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,84%	Não Incide	17,84%	Não Incide
B2	Feriados	3,71%	Não Incide	3,71%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não Incide	1,55%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,41%	16,46%	44,41%	16,46%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%
C	Total	14,73%	11,38%	14,73%	11,38%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%
D	Total	7,91%	3,12%	16,82%	6,43%
TOTAL(A+B+C+D)		83,85%	47,76%	112,76%	71,07%

82



xi. PEÇAS GRÁFICAS

MAPA DE SITUAÇÃO



PROJETO APROVADO
MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA,
POLÍTICAS PÚBLICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Projeto de Infraestrutura - PROINFRA
Projeto de Infraestrutura - PROINFRA

PROJETO APROVADO
MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA,
POLÍTICAS PÚBLICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Projeto de Infraestrutura - PROINFRA
Projeto de Infraestrutura - PROINFRA




449

COLABORAÇÃO PERMANENTE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
PROJETO DE INFRAESTRUTURA
Projeto de Infraestrutura - PROINFRA

84


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
450
PÁGINA
[Signature]
APERTURA UNANIMINAL DA CONSULTE



X
85

SEÇÃO TIPO DE TERRAPLENAGEM

EST. 0+0,00 A 42+10,00



SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

EST. 0+0,00 A 42+10,00

PROJETO APROVADO

Melissa Souza
MELISSA SOUZA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICO



26

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
451
FÁTIMA
Cidade Jardim
Estrada
MUNICIPAL DA MAREIRA
ON



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à
CE20210761442
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

CLAUDIO JOSÉ QUEIROZ BARROS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, PÓS-GRADUAÇÃO EM ENG° DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL

RNP: 0604336942

Registro: 32193CE

Empresa contratada: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - EPP

Registro: 0000385395-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREF. MUNICIPAL DE ITAREMA - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

CPF/CNPJ: 07.663.941/0001-54

PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Nº: 48

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ITAREMA

UF: CE

CEP: 62590000

Contrato: 012/2021-SEINFRA

Celebrado em: 15/02/2021

Valor: R\$ 27.050,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Nº: S/N

Complemento: ESTRADA DE ACESSO A ORLA DA ILHA DE GUAJIRU

Bairro: CENTRO

Cidade: ITAREMA

UF: CE

CEP: 62590000

Data de Início: 15/02/2021

Previsão de término: 16/04/2021

Coordenadas Geográficas: 02°55'14.49"S, 39°54'53.38"W

Finalidade: Infraestrutura

Código: 012/2021

Proprietário: PREF. MUNICIPAL DE ITAREMA - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA,
MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

CPF/CNPJ: 07.663.941/0001-54

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração

Quantidade

Unidade

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRÍDICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA

1,00

un

80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA

1,00

un

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 -
EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRÍDICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.8 - SARJETA

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 -
URBANA

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO ACESSO A ORLA DA ILHA
DO GUAIHIRU NO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE PT 1067409 35

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CLAUDIO JOSÉ QUEIROZ BARROS - CPF: 744.640.863-49

Local _____ de _____ de _____

PREF. MUNICIPAL DE ITAREMA - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA,
MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS - CNPJ: 07.663.941/0001-54

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Aw426
Impresso em: 14/07/2021 às 15:45:00 por: , ip: 181.222.134.136